

Mišrių komunalinių atliekų sudėties
nustatymo, komunalinių biologiškai skaidžių
atliekų kiekio vertinimo tvarkos aprašo
1 priedas

IMBA IRENGINIUS PRIMAMU MIŠRIU KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUDĖTIES NUSTATYMO ATASKAITA

2017-05-25
(pildymo data)

Marijampolės komunalinių atliekų MBA irenginys Uosinės k. 8 Marijampolės sen., Marijampolės sav
(regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno/MBA, MA irenginio/kito atliekų rūšiavimo irenginio pavadinimas, adresas)

Marijampolės
(komunalinių atliekų tvarkymo regionas)
Vilkaviškio rajono

(savivaldybė)
(savivaldybė)

UAB „NEG Recycljng“ A. Mickevičiaus g. 7 A Vilnius

(MBA įrenginio operatorius, adresas)

(mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatyto darbų atlikimo

2017-05-25

data)

Miesto daugiaučių ar individualiu namu

Teritorija (-os), kurias apvauja tyrimams parinktasis šukšliaužis (pavyzdžiu, miesto (daugiaučių ar individualių namų), kaimo (miestelių, kaimai, vienėdžiai) teritorija)

El. Nr.	Atskirtos komunalinių atliekų rūšys	Komunalinių atliekų kiekis	
		tonomis*, t	procentais, %
1	2	3	4
1.	Popieriaus ir kartono, iškaitant pakuočes, atliekos	0,007	2,19
2.	Žaliosios atliekos	0,005	1,56
3.	Medienos, iškaitant pakuočes, atliekos	0,005	1,56
4.	Biologiškai skaidžios maisto ir virtuvės atliekos	0,007	2,19
5.	Tekstilių atliekos	0,049	15,31
6.	Kitos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos	0,122	38,13
7.	Visos komunalinės biologiškai skaidžios atliekos**	0,195	60,94

8.	Plastikų, iškaitant pakuotes, atliekos	Perdirbamas	0,008	2,50
9.	PET pakuocių atliekos	Neperdirbamas	0,016	5,00
10.	Kombinuotų pakuocių atliekos		0,001	0,31
11.	Metalų, iškaitant pakuotes, atliekos		0,001	0,31
12.	Stiklo, iškaitant pakuotes, atliekos		0,004	1,25
13.	Inertinės atliekos (keramika, betonas, akmenys ir panašai)		0,001	0,31
14.	Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios atliekos įrenginių priimtos nepavojingosios atliekos		0,055	17,19
15.	Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios, į MBA, MA įrenginių priimtos elektros ir elektroninės įrangos atliekos		0,017	5,31
16.	Atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios, į MBA, MA įrenginių priimtos batterijų ir akumuliatorių atliekos		0,003	0,94
17.	Kitos atsitiktinai į regioninį nepavojingųjų atliekų sąvartyną patekusios, į MBA, MA įrenginių priimtos pavojingosios atliekos		0,000	0,00
18.	Kitos komunalinės atliekos (pavyzdžiu, higienos atliekos, avalynė, guma)***		0,004	1,25
19.	Visas tirtas mišrių komunalinių atliekų kiekis		0,015	4,69
	* Kiekis nurodomas trijų skaičių po kablelio tikslumu.		0,320	100

*** Nurodomas atitinkamos savivaldybės kiekvieno keturių visų komunalinių biologiskai skaidžių atliekų kiekio vidurkis.

**** Bendras kiekis neturi viršyti 20% viso tijo komunalinių atliekų kiekio. Jei bendras kiekis didesnis nei 20%, šiu atliekų sudėtis tiriamo pakartotinai. Jei pakartotinių tyrimų metu nepavyksta išskirti mažiau kaip 20% atliekų, jų biologinis skaidumas nustatomas vadovaujantis Tvarkos aprašo 47 punkte nurodytais parametrais.

MBA įrenginio operatorius (ar jo įgaliotas asmuo)

EkoLogas
Vidas Kavalaičius

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Vilkaviškio rajono savivaldybės paskirtas asmuo, įtrauktas į stebėjimo komisijos sudėtį

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Stebėjimo komisijos pirmmininkas (arba jo pavaduotojas)

Inžinierius-mechanikas
Povilas Vila

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Vilkaviškio rajono savivaldybės
administracijos ekologas
(vyravusiasis specialistas)

Darius Buniukis